

COMUNE DI POGGIOMARINO CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI



LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU AREE GIOCHI SITUATE NEL COMUNE DI POGGIOMARINO, IN PARTICOLARE ALLA VIA NUOVA SAN MARZANO, ALLA VIA G. IERVOLINO ED ALLA VIA XXIV MAGGIO.

RELAZIONE TECNICA

Il Progettista
Arch. Maria Facciuto

Collaboratore al R.U.P.
Geom. Raffaele Saporito
Ing. Mario Padovano
Ing. Stefania D'Avino

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Giuseppe Del Sorbo

CARATTERIZZAZIONE DEL PROGETTO

Il progetto è finalizzato al miglioramento della qualità delle aree giochi presenti sul territorio comunale.

Il progetto redatto dall'Ufficio lavori pubblici, consiste nell'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria a diverse aree giochi situate nel comune di Poggiomarino, in particolare alla via Nuova San Marzano, alla via G. Iervolino ed alla via XXIV Maggio, l'importo dei lavori in parola, è pari complessivamente ad euro 49.936,00, IVA compresa, così come si evince dal quadro economico, gli elaborati progettuali redatti in conformità dell'art. 23 del D. Lgs. 50/2016 e 33 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, sono di seguito indicati.

DESCRIZIONE INTERVENTO


L'area giochi oggetto di intervento situata all'interno della Villetta Nicola Nappo alla via Nuova San Marzano, allo stato attuale presenta una pavimentazione antitrauma in gran parte deteriorata e risulta essere un pericolo per l'incolumità dei bambini dato che la pavimentazione antitrauma dovrebbe attutire eventuali urti o cadute. Mentre le giostre in seguito ad atti vandalici ed agli agenti atmosferici risultano danneggiate.

Gli interventi a farsi sono i seguenti:

- Rimozione e smaltimento pavimentazione antitrauma esistente;
- Rimozione e smaltimento giostre;
- Nuovo massetto di sottofondo in calcestruzzo per il livellamento della superficie;
- Fornitura e posa in opera di nuova pavimentazione antitrauma in gomma colata;
- Fornitura e posa in opera di nuove giostre;

Si provvederà altresì ad installare n.4 postazioni di videosorveglianza e si incrementerà la pubblica illuminazione sull'area giochi con l'installazione di uno sbraccio doppio e lampade a led, tutto per evitare nuovi atti vandalici e migliorare la sicurezza dell'area.

Nella figura sottostante è riportato uno stralcio planimetrico dell'area oggetto di intervento.




Via Nuova San Marzano


L'area giochi oggetto di intervento situata alla via Giovanni Iervolino, allo stato attuale la posizione di un'altalena, risulta pericolosa per l'incolumità pubblica in quanto si trova in prossimità di un incrocio e quindi, si provvederà a rimuovere tale giostra e l'annessa pavimentazione la quale risulta essere danneggiata. Si provvederà al ripristino della pavimentazione in masselli di calcestruzzo uguali alla pavimentazione dell'area circostante. La restante pavimentazione antitrauma in gran parte deteriorata, risulta essere un pericolo per l'incolumità dei bambini dato che la pavimentazione antitrauma dovrebbe attutire eventuali urti o cadute e pertanto verrà sostituita. Mentre le giostre in seguito ad atti vandalici ed agli agenti atmosferici risultano danneggiate. Gli interventi a farsi sono i seguenti:

- Rimozione e smaltimento pavimentazione antitrauma esistente;
- Rimozione e smaltimento giostre;
- Nuovo massetto di sottofondo in calcestruzzo per il livellamento della superficie;
- Fornitura e posa in opera di masselli in calcestruzzo autobloccanti;
- Fornitura e posa in opera di nuova pavimentazione antitrauma in gomma colata;
- Fornitura e posa in opera di nuove giostre.

Nella figura sottostante è riportato uno stralcio planimetrico dell'area oggetto di intervento ed una sezione tipo della pavimentazione antitrauma.



Via G. Iervolino




Particolare 1


L'area giochi oggetto di intervento situata all'interno dell'area Mercato in via XXIV Maggio, visto il contesto dell'area circostante in cui si trova, si è deciso di piantare, previo le dovute lavorazioni sulla pavimentazione in conglomerato bituminoso, alberature sempreverdi in modo tale da ombreggiare l'area nelle ore più calde della giornata ed aiutare a combattere il riscaldamento climatico e contribuire alla pulizia dell'aria. Gli interventi a farsi sono i seguenti:

- Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso per la riquadratura dove alloggeranno le piante;
- Demolizione dello strato sottostante in calcestruzzo;
- Fornitura e posa in opera di cordoli in pietrastrada per il sostenimento della pavimentazione circostante;
- Fornitura e posa in opera di alberi Quercus ilex;
- Fornitura e posa in opera del tappeto erboso.

Nella figura sottostante è riportato uno stralcio planimetrico dell'area oggetto di intervento.



Via XXIV Maggio



Per ogni maggiore dettaglio si rimanda agli elaborati grafici di progetto che fanno parte integrante della presente relazione

Poggiomarino, 05/09/2022

Il Progettista
Arch. Maria Facciuto

Collaboratori al R.U.P.
Geom. Raffaele Saporito
Ing. Mario Padovano
Ing. Stefania D'Avino

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Giuseppe Del Sorbo